


【運転再開に向けた改善案】



- ⑤ その他
- (12) 付属設備の点検
  - (13) 分析頻度増加
  - (14) 再発防止教育の実施
  - (15) 技術/マニュアルの実施
  - (16) 情報共有の徹底

- ③ 飛灰処理設備
- (7) エアレーション空気の温度除去装置設置
  - (8) 詰まり防止装置設置
  - (9) 電気ヒータ温度設定値変更

- ② 3過式集じん器
- (3) 3布全数交換
  - (4) 内部ダスト清掃
  - (5) 点検手法見直し
  - (6) 差圧監視追加

- ④ 排灰処理薬剤吸入装置
- (10) 消石灰・活性炭吸入量設定値低減禁止および監視強化

- ① 分離水処理設備
- (1) 脱水機の改善
  - (2) 分離水のごみピット送水禁止 (不具合が生じた場合は、汚水の外部処理を実施)

- ⑤ その他
- (11) 各所ダスト清掃